

## التجربة الاولى

### تعين الكثافة والوزن النوعي Density and Specific Gravity

يعد الوزن النوعي والكثافة من أهم الخصائص المستخدمة عند دراسة البترول والمنتجات البترولية وكتلتها في الحالات التي يعين فيها حجم هذه المنتجات بالقياس المباشر، ويطلق اصطلاح الوزن النوعي للسائل والغاز، على وزن وحدة حجمه، ويطلق اصطلاح كثافة السائل او الغاز، على كمية المادة الموجودة في وحدة الحجم، وتستخدم قيم الكثافة والوزن النوعي مرشداً لمعرفة التركيب الكيميائي للخام ، فعموماً الهيدروكرbones البارافينية تكون كثافتها قليلة والهيدروكرbones النفثينية و الاوليفينية لها كثافات متوسطة، اما الهيدروكرbones الاروماتي فلها قيم كبيرة للكثافة وتقل كثافة المنتجات البترولية بارتفاع درجة الحرارة كذلك هناك تأثير بسيط للضغط على كثافة السوائل وهناك جداول شاملة تبين تغير الكثافة او الوزن النوعي مع التغير في درجة الحرارة والضغط .

تختلف قيمة النفط الاقتصادية وفقاً لاختلاف كثافته فالنفط الخفيف أعلى قيمة من النفط الثقيل لإمكانية إنتاج مركبات خفيفة ذات قيم عالية مثل النفاث والكازانلين والكيروسين، في حين أن النفط الثقيل ينتج كميات أكثر من المركبات الثقيلة مثل زيوت التشحيم والأسفلت، وتستخدم الكثافة لتحديد مدى خفة النفط او ثقله ، وعادة يعبر عن الكثافة النوعية للنفط بدرجة API (American Petroleum Institute ) ، ويرمز له بالأحرف الأولى وهي API ، ويمكن معرفة هذه القيمة من الكثافة النوعية للنفط (Sp.G) المقاسة عند 60 درجة فهرنهايت (15.6 ° م درجة مئوية) حيث تتناسب هذه الدرجة عكسياً مع الكثافة النوعية كما تحددها المعادلة التالية :

$$\text{API} = \frac{141.5}{\text{SP.G}} - 131.5$$

ويمكن تصنيف النفط الخام تبعاً لكتافته، وتتراوح كثافة النفط عموماً بين 10 و 50 ، وتقع كثافة معظم النفط الموجود عالمياً فيما بين 20 و 45 ، كما في الجداول (١,٢) التالية.

**جدول (١) يوضح تصنيف النفط الخام حسب كثافته**

الحالة	الكثافة API
نفط ثقيل جدا	اقل من 10
نفط ثقيل	21-10
نفط متوسط	30-22
نفط خفيف	39-31
نفط خفيف جدا	اكبر من 40

## جدول (٢) يوضح الكثافة النسبية لبعض المشتقات النفطية .

الكثافة النسبية	المشتقة النفطية
0.78-0.72	الكازانولين
0.86-0.8	الكيروسين
0.90-0.84	وقود الديزل

## اهمية مقياس API في تحديد سعر البترول :

هذا المقياس هو الذي يحدد سعر النفط الخام فإذا كانت الكثافة النوعية بمقاييس API عالية كان سعره مرتفعاً (أي أن البترول يحتوي على نسبة عالية من المشتقات الخفيفة) والعكس صحيح .

وتوجد عدة طرق لتعيين الكثافة منها:

- استخدام قبينة الكثافة (pycnometer): وتكون دقة القياس 0.0001 وتقوم هذه الطريقة على مقارنة وزن المنتج البترولي المأخوذ في حجم معين مع وزن نفس الحجم من الماء عند نفس درجة الحرارة (شكل ١).).




شكل (١) جهاز قبينة الكثافة (pycnometer)

## ٤. استخدام المكثاف (Hydrometer)

المكثاف ويسمى أيضاً المسيل أو المسيل أو مقياس التقل النوعي للسوائل أو مقياس كثافة السائل أو الهيدرومتر بالإنجليزية(Hydrometer) : وهو جهاز يستخدم لقياس الكثافة النوعية للسوائل، ويكون المكثاف من زجاج أسطواني ينتهي بوصلة (انتفاخ بصلبي) ملئ بالرصاص. ويستفاد منه في قياس الوزن النوعي للمشتقات النفطية حيث أن الوزن

النوعي للبنزين تتراوح من ٨٥٠-٨٠٠ وللنفط ٧٥٠-٧٠٠ وللکاز ٨٥٠-٨٠٠ وللزيت ٩٥٠-٩٠٠.

وهو جهاز لقياس كثافة السوائل والاساس العلمي له هو طفو الجسم الصلب على سطح سائل وهو يتربك من مستودع زجاجي يوجد فيه كرات من الرصاص تساعد على الاتزان الرئيسي ويتصل مستودعه بساقي زجاجي طويل ذي قطر صغير مدرج بوحدات الكثافة بحيث يشير التدرج السفلي إلى أعلى كثافة يقيسها الهيدرومیتر ويشير التدرج الأعلى إلى أدنى كثافة يقيسها الهيدرومیتر كما في الشكل (٢) التالي :



شكل (٢) جهاز قياس الكثافة (Hydrometer)

#### طريقة العمل:

بواسطة المكثاف (الهایدرومیتر) :

1. تضبط درجة حرارة النموذج عند الدرجة المطلوبة ثم يوضع النموذج في الاسطوانة(يراعى ان تكون الاسطوانة والمكثاف في نفس درجة حرارة النموذج ) مع مراعاة عدم تكون فقاعات هوائية وذلك بحسب النموذج ببطء في الاسطوانة).
2. إذا كانت درجة حرارة الاختبار أعلى أو أقل بكثير من درجة الحرارة المحيطة فيمكن استخدام الحمام المائي للمحافظة على درجة الحرار الثابتة.

3. يوضع المكثاف برفق في النموذج بدفعه للأسفل ثم يترك حر الحركة.
4. بعد استقرار حركة المكثاف وثباته يتم تسجيل قراءته.