

طريقة العمل:

1. ينطفف الكاس وملحقاته بصورة جيدة قبل البدء بملء الكأس بنموذج مع التأكد من ازالة أي مذيب استعمل في تنظيف الجهاز.
 2. يملا الكاس بنموذج المشتق النفطي الى المستوى المؤشر عند درجة الحرارة الاعتيادية.
 3. يوضع الغطاء فوق الكأس.
 4. يوضع المحرار وتوقد شعلة الفحص ويتم التسخن(بصورة مبدئية).
 5. يتم التسخين باستعمال مسخن كهربائي وبوجود التحريك.
 6. عند بلوغ درجة حرارة النموذج 17°C أقل من نقطة الوميض المتوقعة يبدأ بتقريب لهب الاختبار لفترة 1 ثانية لكل ارتفاع في درجة الحرارة درجة مئوية واحدة.
- ملاحظة: عند بلوغ درجة الحرارة أكثر من 104°C يقرب اللهب عندئذ كل 3°C حتى حصول الوميض.

التجربة الرابعة

درجة الانيلين ومعامل الديزل Diesel

Index

النظريّة:

تعرف درجة الانيلين بأنها أقل درجة حرارة يحدث عنها اختلاط كامل بين عينة (المشتق النفطي) مع كمية مساوية لها من الانيلين $\{C_6H_5NH_2\}$. ويستخدم هذا الفحص لمعرفة المحتوى الاروماتي في المشتق النفطي كالكيروسين وزيوت التزبيت ويستفاد من هذه الخاصية المهمة في حساب حرارة الاحتراق Heat of Combustion للوقود.

تستعمل درجة الانيلين في تعين خاصية أخرى مهمة للتعبير عن المحتوى البارافيني والاروماتي لبعض مشتقات الوقود وهذا ما يعرف بمعامل الديزل الذي يحسب عند معرفة درجة الانيلين والكتافة (API Gravity) للوقود.

$$\text{معامل الديزل Diesel Index} = \frac{\text{درجة الانيلين (ف)} \times 100}{100}$$

وترتفع هذه الدرجة بزيادة نسبة البارافينات في الوقود. أما المواد الاروماتية فدليل الديزل لها منخفض والنافثينات ذات دليل متوسط. ويتراوح دليل الديزل للأنواع المختلفة من وقود الديزل بين (26-72).

الجهاز:

يتكون جهاز من أنبوب اختبار زجاجي ذو قطر 25 ملم وارتفاع 150 ملم مزود بغطاء يخترقه محوار وآلية مزج يدوية أو تدار بواسطة محرك بالإضافة إلى غلاف خارجي يمثل حمام هوائي أو زيتى لغرض التسخين أو التبريد.

طريقة العمل:

1. ضع في أنبوبة اختبار 10 مل من النموذج(المشتق النفطي) و 10 مل من الانيلين وأبدأ بالتحريك.
2. في حالة عدم حصول الامتزاج الكلي عند درجة حرارة المختبر يسخن بسرعة 1-3م / دقيقة بوجود التحريك حتى حصول الامتزاج الكلي عندها سجل درجة الحرارة.
3. برد النموذج بسرعة 0.5-1م / دقيقة ويحرك حتى يبدأ لتعكر وحصول عدم الامتزاج الكلي، عندها تسجل درجة الحرارة ايضا.
4. يضاف نسب 1%， 2%， 3% من التولوين او الزايلين الى المشتق النفطي وتقاس درجة الانيلين.
5. تؤخذ درجة الحرارة على اساس درجة الانيلين.
6. يرسم خط بياني يوضح العلاقة بين النسبة المئوية للتولوين او الزايلين المضاف مقابل درجة الانيلين.

الحسابات: سجل درجة الانيلين في حالة التسخين والتبريد ومنها أحسب معامل дизيل بعد تعبيين الكثافة.