

5. يستخدم في حالات العظام .

6. يستعمل أكثر في حفظ عينات الخصية.

• محلول حمض الأوزميك : *Osmic acid*

محلول حمض الأوزميك ويستعمل بتركيز 2% كصبغة.

مميزاته:

1. يستعمل في تثبيت العينات الدهنية .

2. مثبت وصبغة.

3. يستعمل في الأبحاث عن وجود أجسام جلوجي.

• محلول سوسا: *Sossa solution*

إذا ترك السويسج لفترة طويلة أكثر من 24 ساعة يتصلب.

يزيل قليل من التكلسات الموجودة في السويسج.

مميزاته:

Tri Chloro Acidic Acid وجود

• محلول كلاركز: *Clarck's* مميزاته:

1. يستخدم أكثر في المسحات.

2. مثبت جيد للنواة وقوة حفظه للسيتوبلازم.

• محلول كارنو: *Carnoy* مميزاته:

1. مثبت سريع . لمدة 1 ساعه

2. يستخدم في تحضير العينة السريعة


عيوبه:

غالي الثمن.

• Rosman's fixative: *Rosman's*

Picric acid من المثبتات التي تحتوي على حمض المري

- مثبتات جيدة لتشييت بروتينات الخلية
- تحتوي على حمض المر وهو ثلاثي نترات الفينول



Rossmann's fixative Absolute ethyl alcohol saturated with picric acid 90 ml + 10 ml Formalin 40% .

تركيبة:

عيوبه:

غالي الثمن.

3. عملية الغسل : *Washing*

يجب غسل العينة بعد التشويت و ذلك لإزالة ما تبقى من أثر المثبت على العينة العينات المثبتة في مثبت بوان بالكحول 70 % حتى يزول اللون الأصفر .
تغسل العينات المثبتة في زنker بالكحول 96 % مشبّع باليود ومدة الغسيل تتراوح من 5 – 8 ساعات .
العينات المثبتة في مثبت Rosman تغسل بالكحول 96 % .
العينات المثبتة في الفورمالين تغسل بماء الصنبور الجاري لمدة 24 ساعة .

4. عملية نزع الماء : *Dehydration*

وهي الطريقة التي يتم بواسطتها إحلال مادة محل الماء الموجود في النسيج هذه المادة تذوب فيها المحاليل و المواد المستعملة في الخطوات القادمة مع عدم تشويه النسيج و تتم هذه العملية بتمرير العينة في سلسلة متدرجة الارتفاع في التركيز من الكحول الإيثيلي لمنع انكماس الأنسجة في حالة لو وضعت في كحول مطلق مباشرة ويفضل الكحول لأنّه يمتزج بسهولة مع الماء و مع مادة الزايلول المروفة والتي بدورها تمتزج جيدا مع مادة الطمر البرافينية .

الماء لا يمتص مع شمع البرافين لذلك يجب التخلص من الماء الموجود في النسيج الخلوي حتى تسهل عملية نفاذ البرافين المتصهور إلى داخل الأنسجة وتم عملية نزع الماء بتمرير العينة على سلسلة متدرجة الارتفاع في التركيز من محليل الكحول ايشيلي وتترواح المدة الازمة لترك العينة في كل خطوة من خطوات نزع الماء في محليل الكحول المختلفة التركيز من 30 دقيقة إلى ثلات ساعات كحد أقصى ويفضل أن تمر العينة في مراحلها الأخيرة من خطوات نزع الماء على محلولين منفصلين من الكحول المطلق ولمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلات ساعات في كل مرة وذلك لزيادة التأكيد من تمام نزع الماء من العينة.

عند تحضير سلسلة كحول متدرجة التركيز يفضل استخدام 95% كحول ايشيلي بدلاً من الكحول المطلق ومنه تعمل التركيز المطلوبة فلكي نحضر محلول بتركيز 70% نأخذ 70 مل من محلول الكحول 95% ونصفي إليه 25 مل من الماء المقطر ليكون التركيز النهائي من الكحول 95%.

: 5. عملية الترويق *Clearing*

العملية التي بواسطتها يتم إحلال مادة محل مادة نزع الماء حيث تقوم هذه العملية بالسماح لمادة شمع البرافين بالدخول إلى الأنسجة في الخطوة اللاحقة لأن الكحول المستخدم في نزع الماء لا يمتص مع شمع البرافين لذا تستخدم مادة مروقة تذوب في الكحول وتشعّب البرافين وكذلك تجعل النسيج شفافاً.

من أمثلة المواد المروقة (الزيلول - الكلورفورم - تولوين - بنزين - زيت خشب الأرز). و عند استخدام الزيلول و التولوين يحدث أحياناً أن يتغير لون محلول مادة الترويق وهذا دليل على عدم اكتمال نزع الماء من نسيج العينة في هذه الحالة يجب إرجاع العينة إلى سلسلة الكحولات للتأكد من عملية نزع الماء بشكل تام أما المدة الكافية لترك العينة في محلول المروق فهذا يعتمد على نوع وحجم العينة فكلما زاد حجم العينة كلما زادت مدة الترويق.

الكحول لا يمتص مع شمع البرافين لذا يعتبر محلول الزيلول من أنساب محليل المروقة لسهولة امتزاجه مع البرافين والكحول وهناك مواد يمكن استخدامها كمروقات مثل التولوين والبنزين والكلوروفورم ولكنها سريعة التطاير.

: 6. عملية التشريب أو التخلل *Impregnation or Infiltration*

عبارة عن إحلال كامل للمادة المستخدمة في الطمر مكان المادة المروقة، و يعتبر شمع البرافين من أشهر المواد المستخدمة في تشريب النسيج حيث أنه يتخلل العينة بسرعة دون إحداث ضرر بتركيبها النسيجي،

كما أنه يكتبها دعامة قوية لتهيئتها للقطع بالميكروتوم، ويساعد على حفظها في الظروف العادلة لفترة طويلة دون أي أذى.

وتقام العملية بتمرير العينة في مزيج متساوي من الشمع والمادة المروقة (1:1) ثم تنقل العينة إلى شمع البرافين المطلق المنصهر داخل الفرن و تكرر هذه العملية لعدة مرات (2 - 3 مرات) كل مرة ملدة نصف ساعة، كما تعتمد عدد مرات تغيير الشمع حسب نوع العينة بحيث تقل كلما كانت العينة رخوة وتزداد كلما كانت العينة صلبة.

ويجب أن يراعى التالي:

- أن يتم التخلل لكامل أجزاء العينة ويحل محل المادة المروقة و إلا فإن عملية تحضير القطاعات ستكون غاية في الصعوبة.

- يجب أن يكون شمع برافين التخلل تام الانصهار (درجتان أعلى من درجة الانصهار) حيث يمتاز بنفاذية أسرع.

- يعتمد ز من التخلل على سمك و حجم العينة و يفضل ألا يزيد سمكها عن (5 مم) و ألا يزيد زمن تخلل عينات العضلات والأنسجة الضامة عن ثلث ساعات حتى لا يتسبب في صلابتها بينما يمكن أن تترك عينات الجلد والجهاز العصبي في الشمع المنصهر حتى ست ساعات.

- يجب ألا يقل حجم الشمع إلى حجم العينة عن عشرون ضعفاً.
ويمكن في تقنيات أخرى استخدام مادة السللويدين (celloidin) في عملية التخليل كما يجب أن يكون الطمر بنفس المادة.

7. عملية الطمر Embedding

وهي عملية الغرض منها عمل قالب من العينة بحيث تحيط بها المادة الطامرة وتدعمها و المواد المستخدمة على نوعين:

- بعضها يذوب في الأوساط المائية عند الحرارة المرتفعة مثل الأجار Agar و الجيلاتين و الشمع الكربوني Carbowax.

- البعض الآخر لا يذوب في الأوساط المائية مثل شمع البرافين و السللويدين و الميثاكريلات و شمع الإستر.
إلا أن البرافين أشهدها و أكثرها استخداما في معامل الأنسجة و كيمياء الأنسجة و شمع البرافين عبارة عن مادة هيدروكربونية ممزوجة بمواد بلاستيكية.